Journal of Korean Society of Steel Construction

Vol.33, No.1, pp.53-62, February, 2021

Check for updates ISSN(print) 1226-363X ISSN(online) 2287-4054 DOI http://dx.doi.org/10.7781/kjoss.2021.33.1.053

화재온도에 의한 일반 중방식 도장계의 표면상태변화에 관한 실험적 연구

차기혁¹ · 김기혁² · 박진환³ · 정영수⁴ · 김인태^{5*}

¹차장, 부산시설공단, 교량관리처, ²석사과정, 부산대학교, 건설융합학부, ³교수, 부경대학교, 공업화학과, ⁴선임연구원, 부산대학교, 지진방재연구센터, ⁵교수, 부산대학교, 건설융합학부

Experimental Study on the Surface Condition Change of Heavy-Duty Painted Steel by Fire Temperature

Cha, Ki Hyuk¹, Kim, Gi Hyeok², Park, Jin Hwan³, Jeong, Young Soo⁴, Kim, In Tae^{5*}

¹Team Manager, Bridge Facilities Team, Busan Infrastructure Corporation, Busan, 47132, Korea
 ²Graduate Student (Master's Course), Dept. of Civil Engineering, Pusan National University, Busan, 46241, Korea
 ³Professor, Dept. of Industrial Chemistry, Pukyong University, Busan, 48547, Korea
 ⁴Research Engineer, Seismic Simulation Test Center, Pusan National University, Yangsan, 50612, Korea
 ⁵Professor, Dept. of Civil Engineering, Pusan National University, Busan, 46241, Korea

Abstract - When steel bridges are exposed to fire, visual inspection after extinguishing the fire is essential to check safety of the steel bridge and to immediately carry out emergency countermeasures such as stopping or passing of vehicles. In evaluation of safety, serviceability and maintenance of a steel bridge, elevated temperatures and duration time affecting the mechanical properties of steels should be estimated rapidly after the fire. In this study, heat tests are carried out to examine visually the change on the surface condition of heavy-duty paintings using an electric furnace. Steel plates are painted with four types of heavy-duty painting systems of urethane, ceramic urethane, polysiloxane, and fluorocarbon and the steel plates were subject to temperature at 100 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C, 600 °C for 30 and 60 minutes, respectively. The change in painted steel surface such as color, glossiness, adhesion, delamination and cracking was investigated depending on the temperature and duration. As a result, a visual inspection approach for estimating fire temperature and allowable temperature for weathering performance of the heavy-duty paint systems are proposed.

Keywords - Steel bridge, Fire, Heavy-duty painting, Painted surface state, Weathering performance

1.서론

최근 국내외에서 교량의 화재발생 사례가 보고되고 있으 며, 이로 인한 막대한 피해 발생 및 교량이 붕괴에 이른 사례 도 보고되었다^{[1]-[4]}. 이와 같은 교량의 화재는 인명 및 시설 물의 직접적인 피해뿐만 아니라, 통행차량 통제 또는 차단 으로 인한 2차적인 사회적 및 경제적 손실을 유발하고 있다.

Copyright © 2021 by Korean Society of Steel Construction *Corresponding author.

Tel. +82-51-510-2497 Fax. +82-51-513-9596 E-mail. itkim@pusan.ac.kr 교량의 화재 발생시, 화재 온도 및 지속시간 등의 화재에 의한 수열(受熱) 정도에 따라 콘크리트 및 강재의 역학적 특 성에 미치는 영향이 달라^{[4]-[8]}, 통행 재개 여부의 판단이나 보수·보강의 범위 및 방법의 결정에는 수열 정도를 신속하 고 정확하게 추정하는 것이 중요하다. 콘크리트 교량의 경 우에는 그을음에 의한 표면의 오염, 변색이나 균열 등의 표 면상태평가로부터 수열온도 범위를 개략적으로 추정할 수 있으며, 코어시편의 콘크리트 압축강도 및 탄성계수 확인 등을 통해 보다 정량적이고 객관적으로 수열온도 범위를 추 정할 수 있다^{[9],[10]}. 한편 강구조물의 경우에는 화재 후 강재 의 표면상태 평가에 의한 신속한 수열온도 범위 추정 방법 은 제시되어 있지 않으며, 절취 시편의 인장시험, 샤르피 충 격시험, 마이크로 조직시험 등으로 수열온도 범위 추정 및 재료특성 변화를 평가하고 있다^[11].

Note.-Discussion open until August 31, 2021. This manuscript for this paper was submitted for review and possible publication on December 31, 2020; revised January 14, 2021; approved on January 15, 2021.

따라서 강교량에 화재사고가 발생한 경우, 즉각적인 차 량통행 제한이나 벤트 설치 등의 긴급조치 실시 여부를 신 속하게 판단하기 위한 신속한 수열온도 범위 추정법이 필요 하다. 그리고 강교량은 도장에 의해 피복 방식처리되어 있 어, 강재 표면에 피복되어 있는 도장의 표면상태 평가에 의 한 수열온도 범위 추정법에 대한 검토가 필요하다. 또한 화 재에 의해 열영향을 받은 도장의 재사용, 보수도장 여부 및 범위를 결정하기 위하여 수열정도에 따른 도장의 내후성능 평가 및 도장의 재사용이 가능한 한계 수열온도에 대한 검 토가 필요하다.

이에 저자는 전기로 실험을 통하여 강교 도장의 표면상태 변화를 이용하여 수열온도의 추정이 가능함을 확인하였 다^[12]. 본 연구에서는 일반 중방식 도장계의 상도 색상을 다 양하게 하고 시편 수를 증가시키고 가열온도의 세분화, 부 착력 측정을 추가하여 도장표면상태 변화에 의한 수열온도 추정법의 적용성 및 신뢰성 향상을 위하여 추가 실험을 수 행하였다. 그리고 화재가 발생한 강교량 도장의 재사용 여 부에 대해서도 검토하였다.

본 실험에서는 표준시방서(KCS 14 31 40: 2016 도장)^[13] 의 강교량용 일반 중방식계열인 우레탄계마감, 세라믹계우 레탄마감, 실록산계마감 및 불소수지계 마감의 4종류 도장 시편을 제작하여, 전기로 가열시험(가열온도 100 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C, 600 °C와 가열 지속 시간 30분, 60분간)을 실시하였다. 그 결과 가열온도 및 지 속시간에 따른 4종류 중방식 도장계의 표면상태 변화를 검 토하여, 화재시 수열온도 추정을 위한 평가 지표로서 온도 별, 지속시간별 일반 중방식 도장계의 표면상태 변화 사진 을 제시하였다. 그리고 도장의 재사용이 가능한 수열온도 범위에 대해서도 검토하였다.

2. 가열실험

2.1 도장시편 제작

본 실험에서는 두께 3 mm의 SS275 강판에서 70 mm × 150 mm로 절단한 소형 강판 시편을 블라스트 표면처리 (Sa 2 1/2)^[14]한 후 표준시방서(KCS 14 31 40: 2016 도장)에 준하여 강교용 일반 중방식 계열인 우레탄마감, 세라믹계 우레탄마감, 실록산계마감 및 불소수지계마감의 4종류 도 장계로 도포하였다. 이하, 각각 우레탄계, 세라믹계, 실록산 계, 불소수지계라 칭하며, U, C, S, F로 표기한다.

SS275 강재의 밀시트상의 재료 특성 및 화학성분을 각각 Table 1 및 Table 2, 도장 사양은 Table 3에 나타내었으며, 최 종 제작된 도장시편의 외관상태는 Fig. 1에 나타내었다.

Table 1. Material properties

Material	Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	Elongation at failure (%)
SS275	342	416	40

 C
 Si
 Mn
 P
 S

 0.150
 0.100
 0.390
 0.014
 0.007



Symph 21	Painting type			Designed film		
Symbol	(Type I)	1st	2nd	3rd	(µm)	
U	Urethane	Epoxy primer (75 μm)	High solid epoxy (100 μm)	Urethane (80 µm)	255	
С	Ceramic	Ceramic protective paint $(75 \ \mu m)$	Ceramic protective paint $(100 \ \mu m)$	Ceramic urethane (80 µm)	255	
S	Polysiloxane	Epoxy primer (75 μm)	High solid epoxy (100 μm)	Polysiloxane (80 µm)	255	
F	Fluorocarbon	Epoxy primer (75 μm)	High solid epoxy (100 μm)	Fluorocarbon (50 µm)	225	

Table 3	. Painting	system	of s	pecimens
1 1010 0	• I among	System	01.0	peennenio

2.2 전기로 가열실험 조건

4종류의 일반 중방식 도장계 시편의 전기로에 의한 가열 온도 및 가열 지속시간의 범위는 Table 4에 나타낸 것과 같 이 가열온도 100 ℃에서 300 ℃까지 50 ℃ 간격으로 하였으 며, 가열온도의 지속시간은 30분과 60분으로 하였다. 그리 고 가열온도 400 ℃에서 600 ℃까지는 100 ℃ 간격으로 지 속시간은 30분으로 하였다.

일반 중방식 도장계별 시편수는 가열온도 100 °C에서 300 °C까지의 지속시간 30분의 경우에는 각각 6개씩, 지속 시간 60분의 경우에는 각각 7개씩이다. 그리고 가열온도 400 °C에서 600 °C까지는 도장계별 각각 시편 1개씩을 가열 시험하였다.

_	Duration time (minute)								
(°C)		3	0		60				
()	U	C	S	F	U	C	S	F	
100	6	6	6	6	7	7	7	7	
150	6	6	6	6	7	7	7	7	
200	6	6	6	6	7	7	7	7	
250	6	6	6	6	7	7	7	7	
300	6	6	6	6	7	7	7	7	
400	1	1	1	1	-				
500	1 1 1 1				-				
600	1	1	1	1		-			

Table 4. Total number of test specimens

2.3 화재를 모사한 전기로 가열실험

본실험에서는 화재 발생시의 다양한 화재 온도와 지속시 간의 화재강도를 모사하기 위하여 전기로를 이용하여 가열 시험을 실시하였다.

전기로를 이용한 가열실험은 먼저 목표 온도까지 전기로 체임버 내의 온도를 상승시키고, 목표 온도에 도달하면, 체 임버 도어를 개폐하여 시편을 설치하고 30분 또는 60분간 가열하였다.

체임버 내에 시편을 설치하기 위하여 체임버 도어를 개폐 할 경우, 체임버 내 온도가 일시적으로 저하하게 된다. 본 실 험에 사용 전기로는 체임버 내의 온도가 설정 목표 온도로 회복되는 시간은 약 10분으로 측정되어, 가열온도의 지속 시간 30분과 60분의 시험은 설정 온도 회복시간을 고려하 여 시편 투입 후 각각 40분과 70분간 가열하였다.



Fig. 2. Test setup

2.4 도장의 상태평가 및 내구성능 평가

국토교통부의 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (성능평가편)에 따르면, 도장과 관련된 강재의 성능은 상태 안전성능과 내구성능으로 분류하여 평가할 수 있다^[15].

상태안전성능은 부식발생 면적율과 부식에 의한 단면손 상 면적율에 근거하여 평가하며, 강재 내구성능은 발청과 도장의 박리, 균열, 부풂, 변색/백아화의 4가지 도장열화 및 도장두께에 근거하여 평가된다.

본실험에서는 화재강도에 따른 도장의 내구성능을 평가 하기 위하여 4가지의 도장열화, 도장두께, 그리고 세부지침 에는 규정되어 있지 않지만, 도장의 열화 평가에 널리 사용 되고 있는 도막의 부착력 및 광택도를 측정하여 강구조물용 일반 중방식 도장계의 내구성능을 평가하였다. 즉 가열시험 전·후의 시편 표면의 육안조사에 근거하여 도장열화를 평 가하고, 색차, 광택도 및 부착력을 측정하여 도장 내구성능 을 정량적으로 평가하였다.

색차, 광택도 및 부착력은 시편을 상부, 중간부, 하부로 분 류하여, 각 부위별로 3회씩 측정하고 이를 평균하여 각 시편 의 색차, 광택도 및 부착력을 산출하였다.

3. 가열실험 결과

3.1 도막의 표면상태 평가

가열온도와 지속시간에 따른 시편의 표면상태 변화를 Fig. 3과 Table 5에 정리하였다. 먼저 우레탄계(U)의 경우, 가열온도가 증가함에 따라 200 ℃에서 변색되기 시작하여, 250 ℃에서 뚜렷하게 변색되었다. 그리고 250 ℃에서는 표 면 전체에 걸쳐 도막 부풂이 발생하였으며, 300 ℃에서 도 막의 부풂, 균열 및 박리가 현저하게 발생하였다.

한편 각 가열온도의 지속시간 30분, 60분에 따른 변색 또 는 도막 박리의 현저한 차이는 확인되지 않았다.

Symbol	Duration time	tion time Temperature (°C)								
Symbol	(min)	Initial	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	400 °C	500 °C	600 °C
	30					9			The states	
	60							-	-	-
	30									大… で
C	60							-	-	-
	30									
3	60						•	-	-	-
	30						A CONTRACT		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
ſ	60						A REAL	-	-	-

Fig. 3. Surface condition according to temperature and duration time $% \mathcal{F}(\mathcal{F})$

세라믹계(C), 실록산계(S) 및 불소수지계(F) 도장의 경우 에는 250 ℃에서 미미하게 변색되었으며, 300 ℃에서 뚜렷 하게 변색되었다. 그리고 300 ℃에서는 부분적으로 도막 박 리가 발생하였으며, 400 ℃에서는 도막 박리가 표면전체에 걸쳐 현저하게 발생하였다. 그리고 각 가열온도의 지속시간 30분, 60분에 따른 변색 또는 도막 박리의 현저한 차이는 확 인되지 않았다.

Fig. 4에 나타낸 것과 같이 도막의 표면상태에 대한 육 안조사에 추가하여 20배율 확대경을 이용하여 가열온도 150 ℃- 300 ℃의 4종류 도장계의 표면상태를 확인하였다.

	l Surface condition		Temperature and duration time (minute)											
Symbol		100) °С	150)°C	200) °C	250) °С	300)°C	400 °C	500 °C	600 °C
		30	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	30	30
T	Discoloration	0	0	0	0	\triangle	\triangle	×	×	×	×	×	×	×
U	Delamination	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	Discoloration	0	0	0	0	0	0	\bigtriangleup		×	×	×	×	×
C	Delamination	0	0	0	0	0	0	0	0		\bigtriangleup	×	×	×
S	Discoloration	0	0	0	0	0	0	\triangle		×	×	×	×	×
3	Delamination	0	0	0	0	0	0	\triangle		×	×	×	×	×
F	Discoloration	0	0	0	0	0	0	\triangle		×	×	×	×	×
F	Delamination	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×

Table 5. Change in surface condition

 \circ : extremely slight change, \triangle : marked change, \times : extremely marked change

Sumbol	Duration time		Tempera	uture (°C)	
Symbol	(min)	150	200	250	300
U	60				
С	60				
S	60				
F	60				

Fig. 4. Magnified surface condition (×20)

그 결과, 우레탄계(U)는 200 ℃까지는 특이점이 확인되지 않았으며 250 ℃에서는 표면 전체에 걸친 부풂 발생이 확인 되었다. 실록산계(S)의 경우, 250 ℃에서 도막 균열이 확인 되었고 300 ℃에서는 표면 전체에 걸쳐 망상균열이 발생하 였다. 그리고 불소수지계(F)의 경우, 250 ℃까지는 특이점이 확인되지 않았으며, 300 ℃에서 표면전체에 걸쳐 도막 박리 가 발생하였고, 세라믹계(C)의 경우 250 ℃까지는 특이점이 없으며, 300 ℃에서 도막 균열 발생 징후가 확인되었다.

4종류의 도장계에 대한 가열온도 및 지속시간에 따른 변 색 및 도장박리를 Table 6과 같이 간략하게 정리할 수 있으 며, 강교용 일반 중방식 도장계는 가열온도 250 °C에서 변 색이 현저하게 발생하며, 300 °C에 탄화(탄소 함유물이 가 열 분해되면서 탄소만 남는 상태에서 흑색으로 변화된 현상) 가 발생하였다. 그리고 가열온도 250 °C - 300 °C에서는 도 막의 균열, 부풂 및 박리가 현저하게 발생함을 확인하였다.

Table 6.	Discol	loration	and	de	lamination	n
----------	--------	----------	-----	----	------------	---

Surface	Symph of	Temperature (°C)							
condition	Symbol	100	150	200	250	300	≥400		
Discoloration	U	0	0	\bigtriangleup	×	×	×		
	C, S, F	0	0	0	\bigtriangleup	×	×		
	U	0	0	0	×	×	×		
Delemination	S	0	0	0	\bigtriangleup	×	×		
Detainination	F	0	0	0	0	×	×		
	С	0	0	0	0	\triangle	×		

3.2 도막의 광택도

가열온도와 지속시간에 대한 도장 표면상태변화 및 열 화정도를 정량적으로 평가하기 위하여 가열시험 전·후의 도장 표면의 광택도, 색차 및 부착력을 측정하였다. 단, 전술 한 바와 같이 가열온도가 증가함에 따라 도막의 박리가 발 생하여 측정이 불가능한 우레탄계(U)와 불소수지계(F) 시 편에 대해서는 각각 200 ℃, 250 ℃까지, 실록산계(S) 및 세 라믹계(C) 시편은 300 ℃까지만 측정하였다.

가열온도에 따른 초기시편의 광택도에 대한 가열후 시편 의 광택도의 비를 광택보유율(%)로 하여, 이를 가열온도에 대한 변화로 Fig. 5에 나타내었다. 단 각 가열온도의 지속시 간 30분과 60분에 따른 광택보유율의 차이는 뚜렷하지 않 아, 이를 평균하여, 각 가열온도에 대한 각 도장계의 광택보 유율로 나타내었다.



Fig. 5에 나타낸 것과 같이 광택보유율은 가열온도의 증 가에 따라 감소하는 경향을 나타내며, 우레탄계(U)는 150 ℃ 에서, 불소수지계(F), 실록산계(S)와 세라믹계(C)는 200 ℃ 에서 급격하게 감소함을 확인할 수 있다. 가열온도에 따른 도장계의 광택보유율을 비교하면 각 가열온도에 대해 실록 산계가 가장 높고, 그 다음으로 세라믹계, 불소수지계, 우레 탄계의 순으로 확인되었다.

3.3 도막의 색차

색차계를 이용하여 가열시험 전·후 시편 표면의 동일 위 치에서의 L^* , a^* , b^* 을 측정하고 이를 식 (1)에 대입하여 색차 (ΔE^*)를 계산하였다^[16]. 그리고 식 (2)를 이용하여 National Bureau of Standards (NBS) units을 계산하였다.

$$\Delta E^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$
(1)

여기서 *L*^{*}값은 밝기를 나타내는 것으로 흰색과 검정의 관 계를 나타내고, *a*^{*}값은 빨강(+)과 초록(-)과의 관계, *b*^{*}값은 노랑(+)과 파랑(-)과의 관계를 나타낸다. 그리고 Δ는 가열 실험 전과 후의 변화량을 나타낸다.

NBS units =
$$\Delta E^* \times 0.92$$
 (2)

각 도장계의 가열온도에 따른 색차(ΔE^*)를 Fig. 6, ΔE^* 및 NBS 등급을 Table 7에 나타내었다.

Fig. 6에 나타낸 것과 같이 색차는 온도가 150 ℃까지 증 가함에 따라 서서히 증가하고, 200 ℃부터 급하게 증가하는 것을 확인할 수 있다. 도장계의 종류에 따른 색차를 비교하 면, 200 ℃에서 불소수지계, 세라믹계, 실록산계, 우레탄계 순으로 크게 발생하였다.



Fig. 6. Color difference

Table 7. National Bureau of Standards (NBS) ratings

N.B.S unit	Sensitive expression of color difference	Rating	
0.0 - 0.5	Trace (extremely slight change)		
0.5 - 1.5	Slight (slight change)	0	
1.5 - 3.0	1.5 - 3.0 Noticeable (perceivable change)		
3.0 - 6.0	- 6.0 Appreciable (marked change)		
6.0 - 12.0	6.0 - 12.0 Much (extremely marked change)		
12.0 -	Very much (change to other color)	×	

각 도장계의 색차를 가열온도와 지속시간에 대해 NBS rating을 초기에 비해 거의 변화가 없음(○), 초기에 비해 변 색되어 있음(△), 초기의 색이 거의 남아 있지 않음(×)의 3등 급으로 분류하여 Table 8에 나타내었다. 200 ℃에서 변색 정도가 크고, 250 ℃부터는 초기의 색이 거의 남아 있지 않 고 다른 색으로 변색한 것을 확인할 수 있다.

Table 8. Color difference

Surface	Symphol	Temperature (°C)						
condition	Symbol	100	150	200	250	300		
	U	0	0	×	×	×		
Color	S	0	0	\triangle	×	×		
difference	F	0	0	\triangle	×	×		
	С	0	0	0	×	×		

3.4 도막의 부착력

각 도장계별로 가열온도 100 ℃, 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃의 지속시간 60분 시편 1개씩을 선정하여 pull-off test

로 도막의 부착력을 측정하였다^[17]. 우레탄계(U)와 불소수 지계(F)는 각각 250 ℃, 300 ℃에서 상도 도막의 부풂이 발 생하여 부착력 측정에서 제외하였으며, 부착력은 시편 1개 당 2점에서 측정하고 이를 평균하여 각 도장계별 평균 부 착력을 산출하였다.

Table 9에 나타낸 것과 같이 가열 전과 후의 도막의 부착 력을 비교하면, 가열에 의해 부착력이 증가하는 경향을 보 이며, 이는 열에 의한 추가 경화반응에 의한 것으로 추정된 다. 그리고 가열온도에 의해 도막의 부풂 또는 박리가 발생 하지 않은 경우에는 열충격에 의한 일반 중방식 도장계의 부착력 감소는 발생하지 않는 것을 확인할 수 있다.

Fable 9. Ad	hesion of	paint film
--------------------	-----------	------------

Symbol	Average adhesion (MPa)								
	Initial	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C			
U	4.26	4.38	5.35	5.23	-	-			
S	3.87	4.09	5.59	5.63	5.12	4.66			
С	4.31	3.91	4.28	5.07	5.60	4.59			
F	5.17	5.17	6.33	7.25	6.06	-			

3.5 도장 표면상태를 이용한 화재온도 추정 및 화재대응 에의 활용

화재 발생시 강재의 역학적 특성은 화재(수열)온도 및 지 속시간의 영향을 받게 되며, 이에 관한 다양한 실험적 연구 가 수행되어 왔다^{[4]-[11],[18]}.

예를 들어, 일본건축학회 강구조내화설계지침^[18]에 따르 면, 일반강구조용 압연강재 SS400과 용접구조용 압연강재 SM490의 인장강도가 상온시의 값을 유지하는 상한온도 는 300℃로 규정하고 있다. 즉 이들 강재온도가 300℃까지 상승한 상태에서도 상온시의 인장강도를 유지하고 400℃ 를 초과하면 급격하게 저하한다. 그리고 고장력볼트 F10T 와 S10T의 경우에는 250℃까지 상온과 동일한 인장강도를 유지하고 300℃를 초과하면 급격하게 저하한다. 따라서 구 조용 압연강재와 고장력볼트는 화재발생시 각각 수열온도 300℃와 250℃까지는 상온과 동일한 인장강도를 유지한 다고 할 수 있다.

강교량의 화재발생시, 화재진압 후 신속한 공용재개 여 부 판단을 위한 육안조사 단계에서 수열온도는 일반 강재부 400 ℃, 볼트 연결부 300 ℃의 초과 여부로 판단할 수 있을 것이다. 이러한 수열온도는 강교용 일반 중방식 도장계의 표면상태 변화,즉 변색 및 박리 발생 여부에 따라 추정할수 있다. 즉 Table 5, Table 6, Table 8에 나타낸 것과 같이 일반 중방식 도장계는 가열온도 300 °C - 400 °C에서 탄화 및 박 리가 발생하였다. 따라서 화재 발생 후 도장 표면의 탄화가 발생한 경우에는 강재의 인장강도의 저하가 우려되므로, 통 행을 제한하고 정밀안전진단을 실시하여 강교량의 구조 안 전성능, 사용성능에 대한 상세 검토가 필요한 것으로 판단 된다. 그리고 화재 발생 후 탄화와 박리가 발생하지 않은 경 우에는 수열온도를 300 °C 미만으로 추정할 수 있어, 통행을 재개한 상태에서 정밀점검 등의 상세 검토를 수행할 수 있 을 것이다.

3.6 화재온도에 따른 도장의 내구성능 평가

화재 발생 후, 도장의 재사용 여부는 열에 대한 도장의 내 구성능에 근거하여 판단할 수 있을 것이다.

앞에서 기술한 바와 같이, 가열온도 300 ℃부터 탄화가 발 생하여 이를 제외하고 100 ℃, 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃ 에 대한 도장의 내구성을 평가하였다. Table 10에 나타낸 것 과 같이, 육안 및 색차계에 의한 변색 정도, 부착력, 균열/박

Symphol	Surface	Temperature (°C)					
Symbol	condition	100	150	200	250	300	
U	Color difference	0	0	×	×	×	
	Adhesion	0	0	0	-	-	
	Delamination	0	0	0	×	×	
	Glossiness	0	0	×	×	×	
S	Color difference	0	0	\bigtriangleup	×	×	
	Adhesion	0	0	0	0	0	
	Delamination	0	0	0	\bigtriangleup	×	
	Glossiness	0	0	0	×	×	
С	Color difference	0	0	\bigtriangleup	×	×	
	Adhesion	0	0	0	0	0	
	Delamination	0	0	0	0	\bigtriangleup	
	Glossiness	0	0	0	×	×	
F	Color difference	0	0	0	×	×	
	Adhesion	0	0	0	×	-	
	Delamination	0	0	0	0	×	
	Glossiness	0	0	0	×	×	

Table 10. Durability of heavy-duty painted steel

리, 광택보유율에 근거하여 각 도장계의 내구성능을 3단계 로 평가하였다. 본 실험에서 가열실험 전과 후의 도막 두께 도 측정하였으나, 가열온도에 따른 도막두께 변화는 확인되 지 않아 내구성능 검토에서 도막두께는 고려하지 않았다.

일반 중방식 도장계의 내구성능을 가열온도에 따른 색차, 부착력, 부풂, 광택도에 근거하여 평가하면 Table 10과 같이 나타낼 수 있다. 일반 중방식 도장계 중에서 우레탄계(U)가 가장 낮으며 화재온도 150 °C까지는 재사용이 가능한 것으 로 판단된다. 그리고 실록산계(S), 세라믹계(C) 및 불소수지 계(F)는 화재온도 200 °C까지는 재사용이 가능할 것으로 판 단된다. 따라서 화재 발생 후, Fig. 3와 Table 5를 이용한 육 안점검을 통해 화재온도를 추정하고, Table 10을 평가지표 로 활용하면 도장의 재사용 여부의 판단이 가능할 것이다.

4.결론

본 연구는 화재 후의 도장 표면상태로부터 화재(수열) 온도 추정 및 일반 중방식 도장계의 화재 후 재사용을 위한 한계 수열온도 추정을 위한 실험적 연구로서 표준시방서 (KCS 14 31 40: 2016 도장)의 일반 중방식 도장계 4종류(우 레탄계마감, 세라믹계우레탄마감, 실록산계마감, 불소수지 계마감)를 대상으로 전기로를 이용하여 가열온도 100 ℃, 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃, 600 ℃와 지 속시간 30분, 60분간의 전기로 가열실험을 실시하였다. 실 험 결과를 정리하면 다음과 같다.

- (1) 가열온도가 100 °C에서 600 °C까지 상승함에 따라, 일반 중방식 도장계는 200 °C - 250 °C에서 변색이 발 생하였으며, 300 °C - 400 °C에서 탄화가 발생하였다. 그리고 250 °C부터는 부분적으로 도막의 박리와 균 열이 발생하였으며, 300 °C - 400 °C에서는 도막의 상 도가 박리되었다.
- (2) 가열온도의 지속시간 30분과 60분에 따른 일반 중 방식 도장계의 변색, 박리, 광택도 및 색차의 현저한 차이는 발생하지 않았다. 따라서 도막의 표면상태 변 화 정도는 화재 지속시간의 영향은 적으며 주로 화재 온도에 영향을 받는다는 것을 확인하였다.
- (3) 일반 중방식 도장계의 내구성능을 가열온도에 따른 색차, 부착력, 균열/박리, 광택보유율에 근거하여 평 가하면, 우레탄계는 화재온도 150℃까지, 실록산계,

세라믹계 및 불소수지계는 화재온도 200 °C까지는 뚜렷한 내구성능 저하가 발생하지 않아 재사용이 가 능할 것으로 판단된다.

(4) 일반 중방식 도장계의 가열온도에 따른 표면상태변 화는 강교량의 화재온도 및 범위 추정을 위한 육안점 검의 지표로서 차량통행 제한/재개 여부 판단, 보수/ 보강의 범위 및 방법 결정 등의 신속한 강교량 화재대 응에 활용할 수 있을 것이다.

감사의 글

이 논문은 2020년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원 으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-202 0R1A2B5B01097751).

참고문헌(References)

- Shim, J.-W., and Shin, Y.-H. (2010) Fire Damage Evaluation on Fire Source Under the Bridge, *Magazine of the Korean Society of Steel Construction*, KSSC, Vol. 22, No.2, pp.75-78 (in Korean).
- [2] Lee, J.-B., Kim, I.-K., and Cha, C.-J. (2011) Fire Damage Case and Condition Analysis About Concrete Bridges, *Magazine of the Korea Concrete Institute*, KCI, Vol.23, No.3, pp.32-38 (in Korean).
- [3] Jeoung, C., Kim, W., Gil, H., Lee, I., and Yun, S.-H. (2014) Fire Risk Assessment for Bridge on the Highway, *Proceedings of COSEIK Annual Conference*, Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol.27, pp.237-241 (in Korean).
- [4] Ohyama, O., Imagawa, Y., and Kurita, A. (2008) Damage Examples of Bridge Caused by Fire, *Bridge and Foundation Engineering*, Kensetsutosyo, Vol.42, No. 10, pp.35-39 (in Japanese).
- [5] Kim, S.-H., Chung, K.-S., and Choi, S.-M. (2014) Residual Strength of Steel and Composite Structures Damaged by Fire, *Magazine of the Korean Society of Steel Construction*, KSSC, Vol.26, No.5, pp.34-39 (in Korean).
- [6] Kim, Y.S., and Choi, B.-J. (2019) Experimental Study on the Fire Resistance of Steel-Reinforced Concrete Column in Fire According to Load Ratio, *Journal of*

Korean Society of Steel Construction, KSSC, Vol.31, No.6, pp.459-470 (in Korean).

- [7] Kim, S.-Y., Lee, J.-S., Lee, H.-D., and Shin, K.-J. (2020) Collapse Behavior of PEB Building Through Fire Test, *Journal of Korean Society of Steel Construction*, KSSC, Vol.32, No.1, pp.1-10 (in Korean).
- [8] Lee, S.Y., Kang, S.D., Choi, S.K., Kim, M.H., and Kim, S.D. (2006) Experimental Study on the Fire Resistance of the iTECH Composite Beam, *Journal of Korean Society of Steel Construction*, KSSC, Vol.18, No.5, pp.643-653 (in Korean).
- [9] Short, N.R., Purkiss, J.A., and Guise, S.E. (2001) Assessment of Fire Damaged Concrete Using Colour Image Analysis, *Construction and Building Materials*, Elsevier, Vol.15, No.1, pp.9-15.
- [10] Lee, J., Choi, K., and Hong, K. (2009) Color and Material Property Changes in Concrete Exposed to High Temperatures, *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, Taylor & Francis, Vol.8, No.1, pp.175-182.
- [11] Outinen, J., and Mäkeläinen, P. (2004) Mechanical Properties of Structural Steel at Elevated Temperature and After Cooling Down, *Fire and Materials*, John Wiley & Sons, Vol.28, pp.237-251.
- [12] Cha, K.H., Park, J.H., Yeon, S.Y., Kim, G.H., and Kim, I.T. (2020) Experimental Study on Estimation of Fire Temperature Based on Change in Surface Condition of Steel Bridge Paints, *Journal of Korean Society of Steel Construction*, KSSC, Vol.32, No.3, pp. 139-148 (in Korean).
- [13] Ministry of Land, Infrastructure and Transport (2016) Korean Construction Specification: Paint (KCS 14 31 40: 2016), Korea (in Korean).
- [14] Korean Agency for Technology and Standards (2008) Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products: Visual Assessment of Surface Cleanliness (KS M ISO 8501-1: 2008), Korea (in Korean).
- [15] Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and Korea Authority of Land & Infrastructure Safety (2018) Detailed Guideline for Facility Safety Management and Maintenance (Performance Assessment), KALIS, Korea (in Korean).
- [16] Al Qahtani, M.Q., and Binsufayyan, S.S. (2011) Color Change of Direct Resin-Based Composites After Bleaching: An in vitro Study, *King Saud University*

Journal of Dental Sciences, Elsevier, Vol.2, pp.23-27.

- [17] Korean Agency for Technology and Standards (2017) Paint and Varnishes: Pull off Test for Adhesion (KS M ISO 4624: 2016), Korea (in Korean).
- [18] Architectural Institute of Japan (2008) *Recommendation for Fire Resistant Design of Steel Structures*, AIJ, Japan (in Japanese).

핵심용어: 강교, 화재, 일반 중방식 도장계, 도장표면상태, 내후성능

요 약: 강교량에 화재가 발생하면, 차량통행을 제한하고 화재진압 후 육안점검을 통한 통행재개 및 긴급조치 여부에 대한 신속한 판단이 요구된다. 강재는 화재온도와 지속시간에 따라 기계적 특성이 다르며, 화재후 강교량의 안전성능, 사용성능 평가 및 보수보강 범위 등의 결정에는 화재온도와 지속시간의 추정이 중요하다. 본 연구는 화재진압 후 육안조사로 화재(수열)온도를 신속하게 추정할 수 있도록 화재 손상된 도장의 표면상태로부터 화재온도를 추정하는 방법에 대해 검토하였다. 본 실험에서는 강구조물의 일반 중방식 도장 계 4종류(우레탄계, 세라믹계, 실록산계, 불소수지계)를 대상으로 전기로를 이용하여 가열온도 100 ℃, 150 ℃, 200 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃, 600 ℃와 가열 지속시간 30분, 60분간의 가열실험을 실시하였다. 그 결과 가열온도와 지속시간에 따른 일반 중방식 도장 계의 표면상태 변화를 통해 가열온도를 추정할 수 있음을 확인하였고, 화재 후의 일반중방식 도장계의 재사용 가능 온도를 검토하였다.